

ERZİNCAN İLİ İLİÇ İLÇESİ
ÇİLESİZ KÖYÜ J41-a-02-a-3-a ve J41-a-02-a-3-b
PAFTA

MEVZİ İMAR PLANINA ESAS
JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜD RAPORU



2013

ERZİNCAN

Odamız üyesi olup, Oda'mız Serbest
Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri
Yönetmeliği, gereğince Jeofizik Mühendisliği
alanında Serbest Mühendislik
Müşavirlik yapmaya yetkilidir.
TMMOB
JEOLOJİK MÜHENDİSLERİ ODASI
J F M O 0 0 0 0 4

DEMİREL JEOLOJİ MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK
BÜROSU

SELİMOĞLU İŞHANI KAT:2 NO:222 ERZİNCAN

TEL: 0 (542) 324 82 62

FAX: 0 (446) 224 15 00

- ✓ İnceleme alanında oluşturulacak kazılar çevredeki yapıların güvenliğini sağlayacak şekilde açılmalıdır.
- ✓ Yapılacak kazılarda stabilite problemleriyle karşılaşılabileninden, kazı esnasında oluşacak şevlerin açıkta bırakılmaması ve uygun projelendirilmiş istinat yapılarıyla desteklenmesi gerekmektedir.
- ✓ Yüzey ve atık suların yapı temellerine ulaşmasını engelleyecek drenaj sistemlerinin uygulanması gerekmektedir.
- ✓ Parsel bazı zemin etüt çalışmalarında yapı temellerinin oturtulacağı zeminlerin mühendislik parametreleri ayrıntılı olarak araştırılmalıdır.

17. Erzincan İli, İliç İlçesi Çilesiz Köyünde yapılan bu çalışma, imar planına esas bir çalışma olup, zemin etüt raporu yerine kullanılamaz.

18. İnceleme alanında yapılacak yapılar için bina bazında zemin etüdü hazırlanmalı, bu etüt sonucunda elde edilecek parametreler ışığında temel sistemleri ve alınacak tedbirler belirlenmelidir.

Murat KARTAL
Jeofizik Müh.
Oda Sicil No:5065

İ. Evren DEMİREL
Jeoloji Müh.
Oda Sicil No:10293

M. KARTAL
JEOFİZİK MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ
SİG. NO: 114 024 006 79
TMMOB
JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI



Odamız üyesi olup, Odamız Serbest
Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri
Yönetmeliği gereğince Jeofizik Mühendisliği
altında Serbest Mühendislik
Müşavirlik yapmaya yetkilidir.
TMMOB
JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
JFMO 00004

İ. EVREN DEMİREL
JEOLOJİ MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ
SİG. NO: 114 024 006 79
TMMOB
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
02 Nisan 2013

JFMO 24 00740
Teknik Sorumluluk
Rapor Yazılmıştır.