

Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan:

Konya ili, Beyşehir ilçesi, 908 ada, 1 parsel üzerindeki 837024 YİBF nolu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2. maddesinin 3. fıkrasının (b), (d) ve (e) bentleri, 5. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendi, 5. maddesinin 3. fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 4. fıkrasının (ç) bendi, 6. maddesinin 4. fıkrası ve 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036) ve Serkan YENER'in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68161) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanununun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmî Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 22.04.2014 tarihli ve 3404 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

3724/1/1-1

Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan:

Konya ili, Seydişehir ilçesi, 38 ada, 64 parsel üzerindeki 745991 YİBF nolu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununun 2. maddesinin 3. fıkrasının (c), (d), (e) ve (f) bentleri, 6. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 3. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendi, 6. maddesinin 3. ve 4. fıkraları, 16. maddesinin 6., 7. ve 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2958 Ticaret Sicil No ile Seydişehir Ticaret Odasına kayıtlı 1157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arslanyener Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hüseyin YENER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18167, Oda Sicil No:61036), Serkan YENER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:68161) sorumlu denetim elemanları Mehmet GUMUŞEL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14024, Oda Sicil No:13145), Etem ERDEM (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12539, Oda Sicil No:22849), Hüseyin ATALAY (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:13154) ve Mehmet ÇAKICI'nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:90773) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanununun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmî Gazete'de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 22.04.2014 tarihli ve 3405 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.