




Eylül 2015 tarihinde 10 cm yer dröçleme aralıklı sayısal kamera görüntülerinden ve 2015 yılı Eylül ayında yapılan bitümlene tespitlerinden üretilmiştir. Eş Yüzsaklık eğrileri arası 1 m'dir. Yanlışlar sapak eğrileri ile gösterilmiştir. ITRF-96 Koordinat sisteminde 2005.0 Epöğünde üretilmiştir.

Ayhan FURUK MESCI
Proje Müdürü



H. Serkan BULUT
Kontrol Müh.

Murat KARAOĞLU
Harita ve Kam. Şb. Md. V.





Mehmet Sait AYIK
 Gungör GÜLENC
 İsmail Hakkı ÇETİNAVCI
 Erişlik ve İstisnalar Daire Başkanı
 BUSKİ Genel Md.Yrd.
 BUSKİ Genel Müdürü

Recep ALTUPE
Büyükşehir Belediye Başkanı