

KAMUOYUNA



ilk yakma anında 15.05.2018 günü Sosyal Medya ve Yerelde dolaşan Fotoğraf

Çanakkale İli, Çan İlçesi, Yaya Köyü sınırları dahilinde, Çan Kömür İnşaat A.Ş. tarafından işletilmesi planlanan Çan2 Termik Santrali projesi ile ilgili olarak 16.05.2018 günü İl mahallinde yapılan incelemelerde,

Çan2 Termik Santral İnşaatının ve mekanik montaj faaliyetlerinin tamamlanarak devreye alma çalışmalarına başlanıldığı, 15 Mayıs 2018 tarihi itibariyle de yardımcı kazan marifetiyle ikincil yakıt fuel oil ile kazan ateşleme ve blöf buharı üretilmesi işlemleri kapsamında çalışmalara başlanıldığı

Blöf buharı için gerekli sıcaklık, kazanda sıvı yakıt (motorin ve düşük kükürtlü fuel oil) yakılarak elde edildiği ve sıcaklık altında elde edilen su buharı ile montajı tamamlanan kazan içi boruların temizliğinin yapıldığı,

Bu işlem aşamasında kömür yakılması ve elektrik üretiminin söz konusu olmadığı, yapılan işlemlerin kazan yakıcı sistemi ve buna bağlı olarak test ve ön hazırlık çalışmaları kapsamında yapılmaktadır.



17.05.2018 günü mahallinde İl Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca fotoğraflanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

1) Basın ve sosyal medyada yer alan haberlere istinaden; Çanakkale İli, Merkez İlçe, Fevzipaşa Mahallesi, 157 Ada, 20 no.'lu parselde yer alan yapı hakkında 16-17.05.2018 tarihlerinde mahallinde ve dosyasında teknik inceleme gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkikler neticesinde; Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.03.2018 tarih ve 4504 No.'lu Kararında '...İnönü Caddesi cephesine bakan beden duvarının daha önce başka bir yapıya bitişik olduğu, düzensiz tuğla ve taş örgüsünden oluştuğu, onaylı projesinde zaten sıvalı olarak projelendirildiği anlaşıldığından şikayete konu bir aykırılık bulunmadığına; hazırlanan revize restorasyon projesine uygun olduğuna; uygulamanın Kültür ve Tabiat Varlıklarına Koruma Yüksek Kurulunun 22.03.2001 tarih ve 680 sayılı ilke kararı kapsamında ilgili kurum ile proje müellifi sorumluluğu ve denetimde gerçekleştirilmesine karar verildi' ibaresinin yer aldığı görülmüş ve bahse konu karara istinaden Çanakkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 18.04.2018 tarih ve 164 Ruhsat Numarası ile tadilat ruhsatı ve 14.05.2018 tarih ve 113 Belge No. ile yapı kullanma izin belgesinin verildiği anlaşılmıştır.

Ancak; söz konusu yapıdaki denetimimizde karar ve ruhsat ve eklerine aykırı olarak izinsiz olarak binanın dış cephesinde tescilli yapıya uygun olmayan taş kaplama ve sıva yapıldığı tespit edildiğinden; Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.03.2018 tarih ve 4504 sayılı Karar eki Ados İnşaat Ltd. Şti. 'ye Ait Kagir Bina Restorasyon Projesine uygun hale getirilmesi, 3194 sayılı İmar Kanunu ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre gerekli iş ve işlemlerin yapılarak, sonucundan Müdürlüğümüze bilgi verilmesi için Çanakkale Belediye Başkanlığına ve Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne yazı yazılarak bildirilmiştir.



2) Basın ve sosyal medyada yer alan haberlere istinaden; Çanakkale İli, Merkez İlçe, Fevzipaşa Mahallesi, 465 ada, 35 no.'lu parselde yer alan yapıdaki izinsiz uygulamalar yapıldığı iddiası mahallinde ve dosyasında incelenmiş olup, gereken izin iş ve işlemleri tamamlamadan yapılan uygulamalar hakkında gereğinin yapılarak sonucundan Müdürlüğümüze bilgi verilmesi için Çanakkale Belediye Başkanlığına ve Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne yazı yazılarak bildirilmiştir.



Kamuoyuna duyurulur.