

GÖKMEYDAN SPOR SALONU PARKE YAPIM İŞİ

Müdürlüğümüzce yaklaşık maliyet ve kontrollük hizmetleri gerçekleştirilen Gökmeysan Spor salonunun saha parke kaplama yapım işi bitirilmiştir. Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün bünyesinde bulunan 1995 yılında Eskişehir ilinin hizmetine giren 500 kişilik kapasitesi spor salonu kaplaması yenilenmiştir.

Sahada özellikle Basketbol oynanabilmesi için latalı parke sistemi yaptırılmıştır. Basketbol dışında Saha voleybol ve hentbolda oynamaya müsaittir.

Sahanın eski görünümü



Sahada yapılan işlemler: mevcut tesviye edilmiş beton üzerine 40cm ara ile 50x100x200mm çam takoz üzerine enine 40cm ara ile 25x100mm çam latalar üzerine boyuna 40cm ara ile 25x100mm çam latalar monte edilerek sistemin üst tarafı 25x100x20mm kaplama tahtası ile kapatılacak olup üzerine 16mm 7mmx30-50-60..90cm 1.sınıf meşe parke döşenip sistre ve cila yapılacaktır. Sistemin etrafı hava sirkülasyonunu sağlamak amacı ile derzli süpürgelik ile dönmüştür. Bu sistem **FIBA** standartlarına uygun olarak uygulanmaktadır.

Aşağıda parke kaplamanın yapım aşamaları görülmektedir.



Mevcut sahadaki mozayik parke kaplama kazınarak sökülüştür.




Lazer kotla milimetrik kot alınarak sahada tesfiye betonu dökümü.



Voleybol direkleri için galvaniz borudan mapa yapılması.



Lataların yere dübel ve vidalarla sabitlenmesi.



Takozla üzerine lataların monte edilmesi



Tahta kaplamalarının yapılması.



Tahta kaplamaların üzerine parkelerin montajı.



Süpürgeliklerin takozla duvara sabitlenmesi. (Hava sirkülasyonu için boşluklu yapılmaktadır)



Parke kaplamanın silinmesi (120'lik)



Tutkal ve 100 numara silim tozuyla yapılan dolgu macunu imalatının yapılması



Dolgu verniğinin yapılması.



Saha çizgilerinin (Volebol, Basketbol ve Hentbol) çizilmesi.



Sahaya üç kat cila imalatının yapılması.




Sahadan görüntüler



Sahadan görüntüler



Sahadan görüntüler



Proje çalışmaları

Spor salonunun ortam sıcaklığının yaz-kış 17-30°C derece aralığında olması gerekmektedir. Parkenin kirlendiği zaman yapılacak temizliği; kesinlikle çok ıslak paspasla ve yaş paspasla temizlenmemelidir. Kuru hafif nemli paspasla temizliği yapılmalıdır.

Parke kesinlikle (parke temizleyici kimyasalların haricindeki) hiçbir kimyasal madde kullanılarak temizlenmemeli ve parkenin üstüne bu tür bozucu kimyasal maddeler (mazot, v.b) dökülmemelidir.

Parkeler aşırı yükten korumalıdır. Spor salonu kesinlikle amacı dışında kullanılmamalıdır. Çivili ve cilayı bozacak ayakkabılarla salona girilmemelidir.

Bu güzel imalatta emeği geçen yüklenici İnşaat Mühendisi Coşkun KOMAN'a (Koman İnş.) teşekkürler...

Hazırlayan

Eren SARITAŞ

İnşaat Mühendisi

Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

2013