

BARTIN 2022 YILI ONAYLANAN JEOLJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORLARI

| Sıra | YERBİS Barkod No | İl | İlçe | Çalışma Adı | Onay Tarihi | Plan Türü | Etüt Türü |
|------|------------------|--------|--------|--|-------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 21001274056317 | BARTIN | ULUS | BARTIN İLİ ULUS İLÇESİ AŞAĞI KÖYÜ 129 ADA 11 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN İMAR PLANINA ESAS JEOLJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU | 12.01.2022 | İMAR PLANINA ESAS | JEOLJİK & JEOTEKNİK ETÜT |
| 2 | 21001274057020 | BARTIN | ULUS | BARTIN İLİ ULUS İLÇESİ HOCA KÖYÜ BAKIŞOĞLU MEVKİİ E29D19B4A PAFTA 243 ADA 1 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU | 1.03.2022 | İMAR PLANINA ESAS | JEOLJİK & JEOTEKNİK ETÜT |
| 3 | 21001274056284 | BARTIN | MERKEZ | MALİYE HAZİNESİNE AİT BARTIN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, BÜYÜKKIZILKUM KÖYÜ TAPUDA E28D18A2A-E28D18A2B PAFTA 101 ADA 191 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU | 2.03.2022 | İMAR PLANINA ESAS | JEOLJİK & JEOTEKNİK ETÜT |
| 4 | 21001274057151 | BARTIN | MERKEZ | BARTIN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ARIÖNÜ KÖYÜ TAPUDA E28D14D1C PAFTA 156 ADA 2,3,4,5,6,8 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARIN UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU | 3.03.2022 | İMAR PLANINA ESAS | JEOLJİK & JEOTEKNİK ETÜT |
| 5 | 21001274055830 | BARTIN | MERKEZ | BARTIN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ARIÖNÜ KÖYÜ, MUGADA MEVKİİ'NDE BULUNAN 156 ADA, 1 VE 13 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARIN UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU | 4.03.2022 | İMAR PLANINA ESAS | JEOLJİK & JEOTEKNİK ETÜT |
| 6 | 21001274057380 | BARTIN | ULUS | BARTIN İLİ, ULUS İLÇESİ, GÖKPINAR KÖYÜ TAPUDA E29C12B2A PAFTA 151 ADA 1 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU | 16.03.2022 | İMAR PLANINA ESAS | JEOLJİK & JEOTEKNİK ETÜT |
| 7 | 22001274057754 | BARTIN | MERKEZ | BARTIN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ÇAYIR KÖYÜ, DÜZ MEVKİİ, E28C19D3D PAFTA, 102 ADA, 1 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU | 1.04.2022 | İMAR PLANINA ESAS | JEOLJİK & JEOTEKNİK ETÜT |
| 8 | 21001274055406 | BARTIN | MERKEZ | BARTIN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞARKÖY KÖYÜ, HEBİL DERESİ MEVKİİ'NDE BULUNAN 183 ADA, 10 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU | 1.04.2022 | İMAR PLANINA ESAS | JEOLJİK & JEOTEKNİK ETÜT |
| 9 | 22001274080368 | BARTIN | MERKEZ | BARTIN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ÇAYIR KÖYÜ, DÜZ MEVKİİ, E28C19D3D, E28C19D3C, E28C19C4D VE E28C24A2B PAFTALAR, 102 ADA, 31 ve 34 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARIN UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU | 27.04.2022 | İMAR PLANINA ESAS | JEOLJİK & JEOTEKNİK ETÜT |
| 10 | 21001274055405 | BARTIN | MERKEZ | BARTIN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞARKÖY KÖYÜ, HACİYERİ MEVKİİ'NDE BULUNAN 181 ADA, 6 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZIN UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU | 9.05.2022 | İMAR PLANINA ESAS | JEOLJİK & JEOTEKNİK ETÜT |