


YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI MALZEMELERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVARINDA YAPILAN DENEYLER


2019 YILINDA YAPILAN DENEYLER

SIRA NO	DENEY ADI	KAMU ADEDİ	ÖZEL ADEDİ	TOPLAM
1	Beton Deney Sayısı	93	8	101
2	Demir Deney Sayısı	7	1	8
3	Karot Deney Sayısı	1	6	7
4	Karo Deneyi	0	0	0
5	Kilitli Parke Deney Sayısı	108	1	109
6	Bordur deneyi	12	1	13
	TOPLAM DENEY SAYISI	221	17	238

BETON DENEY SAYISI




KAROT DENEY SAYISI




YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


KİLİTLİ PARKE DENEY SAYISI




BORDUR DENEYİ



DEMİR DENEY SAYISI




KARO DENEYİ




YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI MALZEMELERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN PGD BİLGİSİ							DENETİM SAYISI TOPLAM	CEZA SAYISI TOPLAM
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
HAZIR BETON DENETİMİ (PGD)	64	221	184	129	141	93	832	26
HAZIR BETON DENETİMİ CEZA SAYISI (PGD)	1	11	7	5	1	1		
BETON SANTRALLERİ DENETİMİ (G Belgesi)	12	27	27	24	24	20	134	0
BETON SANTRALLERİ CEZA SAYISI (G Belgesi)	0	0	0	0	0	0		
BETON AGREGA DENETİMİ SAYISI	3	10	11	12	11	12	59	0
BETON AGREGA CEZA SAYISI	0	0	0	0	0	0		
MERMER FİRMA DENETİMİ SAYISI	37	50	9	2	2	0	100	2
MERMER FİRMA CEZA SAYISI	0	0	2	0	0	0		
KİLİT PARKE DENETİM SAYISI	8	13	27	46	24	20	138	7
KİLİT PARKE CEZA SAYISI	0	0	2	3	0	2		
ISI CAM DENETİM SAYISI	8	11	5	0	0	0	24	1
ISI CAM CEZA İŞLEMLERİ	0	1	0	0	0	0		
ÇİMENTO ÜRETİCİLERİ DENETİM SAYISI	0	4	6	6	6	0	22	0
ÇİMENTO ÜRETİCİLERİ CEZA SAYISI	0	0	0	0	0	0		
PVC KAPI PENCERE DENETİM SAYISI	4	11	1	1	1	4	22	0
PVC KAPI PENCERE CEZA SAYISI	0	0	0	0	0	0		
PANEL RADYATÖR DENETİM SAYISI	0	1	0	1	2	0	4	0
PANEL RADYATÖR CEZA SAYISI	0	0	0	0	0	0		
İNŞAAT DEMİRİ DENETİM SAYISI	14	8	12	8	6	7	55	3
İNŞAAT DEMİRİ CEZA SAYISI	0	3	0	0	0	0		
EPS ÜRETİCİLERİ DENETİM SAYISI	2	3	2	1	1	1	10	0
EPS ÜRETİCİLERİ CEZA SAYISI	0	0	0	0	0	0		
BORDÜR ÜRETİCİLERİ DENETİM SAYISI	1	1	10	30	20	11	73	1
BORDÜR ÜRETİCİLERİ CEZA SAYISI	0	0	0	1	0	0		
BETON BORULAR VE BAĞLANTILARI SAYISI	0	0	14	11	13	13	51	0
BETON BORULAR VE BAĞLANTILARI CEZA SAYISI	0	0	0	0	0	0		
YER KARASU DENETİM SAYISI	0	0	5	4	2	0	11	0
YER KARASU CEZA SAYISI	0	0	0	0	0	0		
KABLO DENETİM SAYISI	0	0	0	4	4	0	8	0
KABLO DENETİM CEZA SAYISI	0	0	0	0	0	0		
ENERJİ KİMLİK BELGESİ DENETİMİ	0	0	0	0	30	90	120	0
ENERJİ KİMLİK BELGESİ DENETİMİ SONUÇLARI	0	0	0	0	0	0		
SAĞLIK KURULUŞLARI DENETİMİ	0	0	0	0	20	1	21	0
SAĞLIK KURULUŞLARI DENETİMİ SONUÇLARI	0	0	0	0	0	0		
MİMARİ PROJE + REVİZYON (İMAR BARIŞI)	0	0	0	0	20	29	49	0
MİMARİ PROJE + REVİZYON SONUÇLARI (İMAR BAR	0	0	0	0	0	0		
GENEL TOPLAM							1733	40


HAZIR BETON DENETİMİ (PGD)




HAZIR BETON DENETİMİ CEZA SAYISI (PGD)




BETON SANTRALLERİ DENETİMİ (G Belgesi)




BETON AGREGA DENETİMİ SAYISI




MERMER FİRMA DENETİMİ SAYISI




MERMER FİRMA CEZA SAYISI




KİLİT PARKE DENETİM SAYISI




KİLİT PARKE CEZA SAYISI




ISI CAM DENETİM SAYISI




ISI CAM CEZA İŞLEMLERİ




ÇİMENTO ÜRETİCİLERİ DENETİM SAYISI




PVC KAPI PENCERE DENETİM SAYISI




İNŞAAT DEMİRİ DENETİM SAYISI




İNŞAAT DEMİRİ CEZA SAYISI




PANEL RADYATÖR DENETİM SAYISI




EPS ÜRETİCİLERİ DENETİM SAYISI



BORDÜR ÜRETİCİLERİ DENETİM SAYISI




BORDÜR ÜRETİCİLERİ CEZA SAYISI




BETON BORULAR VE BAĞLANTILARI SAYISI




YER KARASU DENETİM SAYISI




KABLO DENETİM SAYISI



ENERJİ KİMLİK BELGESİ DENETİMİ



SAĞLIK KURULUŞLARI DENETİMİ



MİMARİ PROJE + REVİZYON (İMAR BARIŞI)

