

| SIRA NO | İl | İLÇESİ | KÖYÜ/MAHALLESİ | MEVKİİ | PAFTA NO | ADA NO | PARSEL NO | PLAN TÜRÜ | FİRMA ADI | ONAY TARİHİ | ONAY |
|---------|-----------|----------|----------------------|------------------------------|--|-----------|--------------|---|-------------------------|-------------|--|
| 1 | Kırıkkale | Merkez | Fabrikalar Mahallesi | | I30-B-20-C-2-A, I30-B-20-C-2-B, I31-A-16-D-1-A, I31-A-16-A-4-D | | | İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu | VADİ JEOTEKNİK | 5.01.2015 | Kırıkkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü |
| 2 | Kırıkkale | Merkez | Çalıhöz Mahallesi | | I30-B-15-C-4-C I30-B-20-B-1-B | 3198 | | Revizyon İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu | AKSUN MÜH. | 5.03.2015 | Kırıkkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü |
| 3 | Kırıkkale | Merkez | Selimözer Mahallesi | | I31-A-16-B-4-B | 2063-2064 | | Revizyon İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu | AKSUN MÜH. | 5.03.2015 | Kırıkkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü |
| 4 | Kırıkkale | Yahşihan | | | 1/5000 ölçekli I30-B-14-B, I30-B-14-C 1/1000 ölçekli I30-B-14-C-2-A, I30-B-14-C-2-B, I30-B-14-B-3-D | | | İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu | ARE JEOTEKNİK | 10.06.2015 | Kırıkkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü |
| 5 | Kırıkkale | Yahşihan | Doğanlık Mahallesi | Tuzlak ve İmamayla Mevkii | I30-B-14-C-2-A, I30-B-14-C-2-B, I30-B-14-C-2-C, I30-B-14-C-2-D | | | İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu | ALTUNDAĞ MÜHENDİSLİK | 24.06.2015 | Kırıkkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü |
| 6 | Kırıkkale | Merkez | Yaylacık Mahallesi | | I30-B-20-B-2-A | 811 | | Revizyon İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu | AKS YAPI | 26.06.2015 | Kırıkkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü |
| 7 | Kırıkkale | Yahşihan | Doğanlık Mahallesi | | I30-B-14-B-4-C, I30-B-14-B-4-D | | | İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu | ADA JEOTEKNİK | 30.06.2015 | Kırıkkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü |
| 8 | Kırıkkale | Balışeyh | | | I31-A-05-D-1-D I31-A-05-D-4-A | 381 | 13 ve 17 | İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu | AKSUN MÜH. | 27.10.2015 | Kırıkkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü |
| 9 | Kırıkkale | Yahşihan | Keçili Köyü | | I-30-B-05-B-2-C I-30-B-05-B-2-D | 241 | 15 | İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu | AKSUN MÜH. | 27.10.2015 | Kırıkkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü |
| 10 | Kırıkkale | Balışeyh | Işıklar Köyü | Firdes Mevkii | I-31-A-14-A-2-C | 161 | 33 | İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu | ALTUNDAĞ MÜH. | 14.12.2015 | Kırıkkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü |
| 11 | Kırıkkale | Delice | | | 5 ADET 1/5000 ÖLÇEKLİ VE 29 ADET 1/1000 ÖLÇEKLİ PAFTA | | | İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu | ARE JEOTEKNİK | 17.11.2015 | İLBANK A.Ş. |
| 12 | Kırıkkale | Keskin | | | 12 ADET 1/5000 ÖLÇEKLİ VE 87 ADET 1/1000 ÖLÇEKLİ PAFTA | | | İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu | İLBANK A.Ş. | 21.12.2015 | Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü |
| 13 | Kırıkkale | Yahşihan | Hacıbalı Köyü | | I-30-B-09-B-2-A, I-30-B-09-B-2-D | 156 | 7 ve 8 | İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu | UYGURTAŞ JEOTEKNİK | 24.12.2015 | Kırıkkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü |
| 14 | Kırıkkale | Balışeyh | Avciviran | | I-31-A-10-A-1-A, I-31-A-10-A-1-D, I-31-A-10-A-4-A | 376 | 31, 32 ve 33 | İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu | GÖKHAN ŞERBETÇİOĞLU | 25.12.2015 | Kırıkkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü |