



GÜMÜŞLÜK  
(MUĞLA)  
N18-c-16-d-2-b  
N18-c-16-a-3-c



08/06/2012



N18-c-16-c-1-a

524 456.18

PAFTA 2011 TARİHİNDE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARDAN  
FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE ÜRETİLMİŞ OUP,BİNALAR  
ÇATI SINIRLARINDAN ÇİZİLMİŞTİR.ÇATI PAYI DÜŞÜLMÜŞ  
ÇİZİMLER SAYISAL DATASINDA MEVCUTTUR.

1/1000

MÜTEAHHİT : SAMSUN HARİTA MÜH.MÜ.  
TAAH.HTD.STİ. VE ÖZERLER MÜH.İNS.-  
SAN. ve TURZ.TİC.A.Ş.ORTAK GİRİŞİMİ

GU MUŞLUK N18 - c - 16 - d - 2 - b  
(MUĞLA)